



Note de service – Memo

2025-07-24

A : DSI, DSM et DSP
De : Katherine Mohsen, Conseillère en soins infirmiers – Accès vasculaires adulte, poste 36740
Geraldine Schaack, Conseillère en soins infirmiers – Accès vasculaires pédiatrique, poste 22909
Équipe Purchasing Clinical, purchasing.clinical@muhc.mcgill.ca
Sujet : Rupture de stock de la tubulure primaire BBraun avec 3 ports en Y (GRM 803371)

English below

Nous avons une rupture de stock de notre tubulure primaire à 3 ports en Y de BBraun (GRM 803371) due à un délai de production. La date de fin de la rupture n'est pas confirmée.

Si d'autres ruptures de stock de tubulures primaires devaient se produire, veuillez continuer à suivre ces mesures jusqu'à ce qu'une autre notification soit envoyée.

Des substituts similaires seront disponibles. Voir la page 2 pour plus de détails et actions à prendre.

Si vous prévoyez un problème majeur avec l'un des produits de remplacement, veuillez en informer purchasing.clinical@muhc.mcgill.ca

Merci de votre compréhension,
Katherine, Geraldine et Équipe Purchasing Clinical

Note de service – Memo

2025-07-24

To: DSI, DSM and DSP
From: Katherine Mohsen, Nursing Advisor – Adult Vascular Access, ext. 36740
Geraldine Schaack, Nursing Professional Development Educator – Pediatric Vascular Access, ext. 22909
Purchasing Clinical Team, purchasing.clinical@muhc.mcgill.ca
Subject: Back order of 3 Y port BBraun primary tubing (GRM 803371)



There is currently a back order on our BBraun 3 Y port primary tubing (GRM 803371) related to a manufacturing delay. The end date of the back order is not confirmed.

Should other primary tubing back orders occur, please continue to follow these actions until another notification is sent.

Similar substitutes will be available. See page 2 for details and actions to take.

If you foresee a major problem with any of the replacement products, please inform purchasing.clinical@muhc.mcgill.ca

Thank you for your understanding,
Katherine, Geraldine and Purchasing Clinical Team

BB363430 (Produit original)	BB490100	BB363421	BB490102
			
3 ports en Y 3 Y ports Valve anti-siphon Anti-siphon valve (ASV)	3 ports en Y 3 Y ports Pas de valve anti-siphon No anti-siphon valve (ASV)	2 ports en Y 2 Y ports Valve anti-siphon Anti-siphon valve (ASV)	2 ports en Y 2 Y ports Pas de valve anti-siphon No anti-siphon valve (ASV)
Actions			
Au besoin, ajouter une valve anti-siphon (GRM 1002063) Pour les <u>sites adultes</u>, veuillez informer materials.management@muhc.mcgill.ca si nécessaire et si ce n'est pas déjà disponible. Pour l'<u>HME</u>, un plan de distribution de valve anti-siphon est déjà en place. If needed, add an anti-siphon valve (GRM 1002063) For <u>adult sites</u>, please inform materials.management@muhc.mcgill.ca if needed and not already available. For the <u>MCH</u>, an anti-siphon valve distribution plan is already in place. Si un troisième port en Y est nécessaire, ajouter une extension avec un port en Y (GRM 21607) Veuillez contacter materials.management@muhc.mcgill.ca si nécessaire If a third Y port is needed, add an extension with a Y port (GRM 21607) Please contact materials.management@muhc.mcgill.ca			